

Herisau, 4. Februar 2009

Schweizerische Südostbahn AG
 Bahnhofplatz 7
 CH-9100 Herisau
 Tel. +41 71 353 36 00
 Fax +41 71 353 36 09

Bundesamt für Verkehr
 Sektion Schienennetz
 3003 Bern

Produktion
 www.sob.ch

Streckensperrung Schweizerische Südostbahn AG Abschnitt Rothenthurm – Sattel-Aegeri

Sehr geehrte Damen und Herren

Die SOB Bahnstrecke Rothenthurm – Sattel-Aegeri wird von Freitag, 24. April 2009, 21.00 Uhr bis Montag, 27. April 2009, 05.00 Uhr, infolge Einbau eines neuen Bachdurchlasses beim Schorenbach, Rothenthurm, unterbrochen.

Gestützt auf die Vorschriften der Fahrplanverordnung vom 25.11.1998, Artikel 12, Absatz 1, geben wir Ihnen folgende Betriebsunterbrechung bekannt:

Gesperrte Strecke	Rothenthurm – Sattel-Aegeri
Dauer:	Freitag, 24. April 2009 ab 21.00 Uhr bis Montag, 27. April 2009, 05.00 Uhr
Grund:	Einbau neuer Bachdurchlass beim Schorenbach, Rothenthurm
Ersatzbetrieb:	IR VAE, S-Bahn und Regionalzüge zwischen Rothenthurm und Sattel-Aegeri mit Autobussen
Einschränkungen:	Die Einhaltung der Anschlüsse kann nicht gewährleistet werden. - Die Beförderung von Velos ist ausgeschlossen

Die Öffentlichkeit wird mit Plakaten, Handzetteln und Pressemitteilungen verständigt.

Kurzfristige Änderungen der Sperrzeit sind baubedingt nicht ganz auszuschliessen.

Aktuelle Informationen werden auch unter www.sob.ch bekannt gegeben.

Freundliche Grüsse
 Schweizerische Südostbahn AG



Max Strini
 Stv. Leiter Produktion



Hans Sutter
 Fachspezialist Betriebsführung

Kopie an:

Baudepartement
Amt für öffentlichen Verkehr
Bahnhofstrasse 9
Postfach 1250
6431 Schwyz

SBB AG
Hochschulstrasse 6
3000 Bern 65

SBB AG
Betriebsleitzentrale
Langstrasse 175
8005 Zürich

SBB AG
Betriebsleitzentrale
Bahnhof DG Süd
6002 Luzern

RIGI BAHNEN AG
Postfach
6354 Vitznau

Auto AG Schwyz
Bahnhofstrasse 4
6431 Schwyz

Zugerland Verkehrsbetriebe
An der Aa 6
6304 Zug

SBB AG
I-BF Arth-Goldau

Intern:

MV, Bau, PN, RE, BZ-BF, BZ-DI, BZ-CS, Bhfe Sam, Bib, Eis